

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 145 | 93 - 99 | - | NT | - | LVX2 / LVX3 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| 146 | 93 - 99 | - | NT | - | LVX2 / LVX3 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| 156 | 00 - 03 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| 164 | 92 - 99 | - | NT | - | LVX2 / LVX3 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| A3 | 97 - 10 | - | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| A4 | 05 - 12 | - | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| A6 | 94 - 02 | - | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 325i | 92 - 04 | - | NT | - | - | - | LVX1 / LVX2 | - | AC10 | - |
| X5 | 10 - 11 | - | NT | - | - | LVX5 / LVX6 / *LVX8 | - | - | AC10 | NT |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| CIELO | 10 - 11 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | NT |
| QQ | 10 - 11 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | NT |
| TIGGO | 10 - 11 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | NT |
| S18 | 12 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | NT |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|--------------|---------|---|-----------------|----------------|--|--------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| AGILE | 09 - 11 | LT / LTZ | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| ASTRA | 96 - 11 | TODOS | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | L VX5 | - | AC10 | - |
| BLAZER | 10 - 11 | ADVANTAGE | *TW2K | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| CAMARO | 10 - 11 | - | - | - | L VX6++ | - | L VX5 | - | - | - |
| CAPTIVA | 10 - 12 | ECOTEC / SPORT V6 | *TW2K | L VX10AF | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| CELTA | 07 - 09 | LIFE / SPIRITY | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| COBALT | 11 - 12 | LTZ | *TW2K | L VX10AA | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| COBALT | 11 - 12 | LT | *TW2K | L VX10AB | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | - | - | - | AC10 | - |
| CORSA | 95 - 08 | WIND / SUPER / GL / GLS / JOY / MAX / PREMIUM | TW2K | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| CORSA | 02 - 12 | JOY / MAX / PREMIUM | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| CLASSIC | 09 - 12 | LS | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| CRUZE | 11 - 12 | LT | **TW2K | OBD | **L VX6++ | *** LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| CRUZE | 11 - 12 | LTZ | **TW2K | OBD | **L VX6++ | *** LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | - | ****AC10 / AC02 | - | - |
| CRUZE HATCH | 12 | LT / LTZ | **TW2K | OBD | **L VX6++ | *** LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | - | ****AC10 / AC02 | - | - |
| CRUZE HATCH | 12 | LTZ / SPORT 6 | **TW2K | OBD / OBD TS | **L VX6++ | *** LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | OBS TS | ****AC10 / AC02 | - | - |
| IPANEMA | 90 - 96 | SL / GL / GLS | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| IPANEMA | 97 - 98 | GL / GLS | NT | - | L VX7 | L VX7 | - | - | AC10 | - |
| KADETT | 90 - 96 | SL / GL / GLS | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| KADETT | 97 - 98 | GL / GLS | NT | - | L VX7 | L VX7 | - | - | AC10 | - |
| MALIBU | 10 - 12 | - | NT | - | - | *L VX8 | NT | - | AC10 | - |
| MERIVA | 02 - 12 | JOY / MAXX / PREMIUM | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| MONTANA | 03 - 09 | SPORT / CONQUEST / OFF ROAD | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | - | - | - | AC10 | - |
| MONZA | 89 - 96 | SL / GL / GLS | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| NOVA S10 | 12 | LT | - | L VX10AS | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *L VX4 / *L VX8 | - | - | AC10 | - |
| NOVA S10 | 12 | LTZ | - | L VX10AS | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *L VX4 / *L VX8 | - | ****AC10 / AC02 | AC10 | - |
| NOVA MONTANA | 10 - 12 | LT / LTZ | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| NOVO OMEGA | 05 - 09 | - | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| NOVO OMEGA | 10 - 12 | FITTIPALDI | NT | - | - | *L VX8 | - | - | AC10 | - |
| OMEGA | 93 - 99 | GL / GLS / CD / AUSTRALIANO | NT | - | - | L VX5 | - | - | AC10 | - |
| PRISMA | 07 - 09 | JOY / PREMIUM | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| S10 | 10 - 11 | ADVANTAGE / RODEIO / EXECUTIVE | *TW2K | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SILVERADO | 01 - 04 | DLX | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SONIC | 12 | SEDAN / HATCH LT / LTZ | TW2K | KITGM7 | - | - | - | - | - | AC10 |
| SPIN | 12 | LT / LTZ | *TW2K | L VX10AA | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| TIGRA | 98 - 99 | TODOS | NT | - | L VX5 / LVX7 | - | - | - | AC10 | - |
| TRACKER | 01 - 05 | - | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| VECTRA | 96 - 01 | TODOS | TW2K | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | L VX5 | - | AC10 | - |
| VECTRA | 02 - 09 | - | NT | - | - | L VX5 | L VX5 | - | AC10 | - |
| VECTRA | 10 - 11 | GT / GTX | TW2K | - | L VX5 / LVX7 | L VX5 / LVX7 | L VX5 | AC10 / AC02 | AC10 | - |
| ZAFIRA | 02 - 12 | EXPRESSION / ELEGANCE / ELITE / CD | TW2K | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

** Instalação somente para os vidros DIANTEIROS.

*** Instalação somente para os vidros TRASEIROS. Consultar o suporte técnico.

**** Instalar produto com data de fabricação a partir de 03/04/12

OBSERVAÇÕES:

Na linha TOTALSAFE, é OBRIGATORIO realizar função de aprendizado dos vidros. Para instalação em 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K. Consulte o manual de instalação.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------------|---------|---------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| GRAND CARAVAN | 96 - 00 | LE / LX / SE | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 / LVX4 / LVX8 | - | - | - | - | - |
| NEON | 96 - 00 | LE / SPORT | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 / LVX4 / LVX8 | - | - | - | AC10 | - |
| PT CRUISER | 08 - 11 | TOURING / CABRIOLET | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| STRATUS | 96 - 00 | LE / LX / CABRIOLET | NT | - | L VX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | L VX4 / LVX8 | - | - | - | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| AIRCROSS | 11 - 12 | - | NT | - | - | *LVX8 | - | - | AC10 | NT |
| BERLINGO | 00 - 07 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 / LVX8 | LVX4 / LVX8 | NT | - | AC10 | - |
| C3 | 07 - 10 | TODOS | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 / LVX8 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| C3 | 11 - 12 | PICASSO / AIRCROSS | NT | - | - | *LVX8 | - | - | AC10 | NT |
| XSARA | 07 - 12 | PICASSO | NT | - | - | *LVX8 | - | - | AC10 | - |

Subjeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| DAKOTA | 98 - 01 | 2.5 CS / 3.9 SPORT / 5.2 RT | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| RAM | 98 - 01 | SLT / SPORT | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |

Subjeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|------------|---------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 500 | 11 - 12 | TODOS | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | - | AC10 | - |
| BRAVA | 98 - 00 | SX / ELX / HGT | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| BRAVA | 01 > | ELX / HGT | **TW2K | - | - | LVX5 / LVX6 | - | - | AC10 | - |
| BRAVO | 11 - 12 | PRESENCE / ESSENCE | **TW2K | - | LVX5 | LVX5 | NT | NT | - | - |
| COUPE | 96 > | VIDROS ORIGINAIS | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| DOBLO | 02 - 07 | ELX / ADV | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| DOBLO | 08 - 12 | ELX / ADV | TW2K | TW2P | LVX5 | - | - | - | AC10 | - |
| DUCATO | 02 - 10 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| FREEMONT | 11 - 12 | EMOTION | *TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| FREEMONT | 11 - 12 | PRECISION | **TW2K | - | *LVX8 | *LVX8 | NT | NT | AC10 | - |
| IDEA | 05 - 07 | ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| IDEA | 05 - 07 | HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | - | AC10 | - |
| IDEA | 08 - 12 | ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| LINEA | 08 - 12 | ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| MAREA | 98 - 00 | SX / ELX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| MAREA | 01 > | SX / ELX | **TW2K | - | - | LVX5 / LVX6 | - | - | AC10 | - |
| NOVO UNO | 10 - 12 | VIVACE / ATTRACTIVE | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX5 | - | - | AC10 | - |
| PALIO | 01 - 04 | ELX | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| PALIO | 04 - 07 | ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| PALIO | 08 - 12 | ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| PALIO | 08 - 12 | FIRE | TW2K | LVX2AK | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| PALIO WEEK | 01 - 04 | ELX / HLX | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| PALIO WEEK | 04 - 07 | ELX / HLX / TREKKING | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| PALIO WEEK | 08 - 12 | ELX / HLX / TREKKING / ADV | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| PUNTO | 08 - 12 | ELX / SPORTING | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX5 | LVX5 | NT | NT | AC10 | - |
| SIENA | 01 - 04 | ELX | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SIENA | 04 - 07 | ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SIENA | 08 - 12 | FIRE | TW2K | LVX2AK | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SIENA | 08 - 12 | EL / ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| STILO | 02 - 11 | ELX / HLX | TW2K / **TW2KRT | TW2P / TW2PT | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| STRADA | 01 - 07 | LX / WORKKING / ADV | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| STRADA | 08 - 12 | FIRE | TW2K | LVX2AK | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| STRADA | 08 - 12 | WORKING / ADVENTURE | TW2K / **TW2KRT | TW2P | LVX5 | - | - | - | AC10 | - |
| TEMPRA | 92 - 94 | TODOS | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | NT | - | AC10 | - |
| TEMPRA | 95 - 99 | TODOS | **TW2K | - | - | LVX5 | NT | - | AC10 | - |
| TIPO | 94 > | TODOS | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX1 | - | AC10 | - |
| UNO | 94 > | ELX / EP / SX / EX / FIRE | **TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |

Subjeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

** O modulo TW2KRT deve ser instalado nos vidros traseiros e já disponibiliza o sistema para comando de inibição dos vidros traseiros. CONSULTE O MANUAL DE INSTALAÇÃO.

*** Para instalar nos 4 vidros são necessários 2 modulos TW2K. CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, TW2P(DIANTEIRO) e TW2PT(TRASEIRO), é OBRIGATORIO realizar a função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------------|---------|-------------------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| COURIER | 06 - 12 | XL | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| ECOSPORT | 03 - 10 | XL / XLS / AUT | TW2K | - | *LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | - | - | - |
| ECOSPORT | 03 - 10 | VIDROS SENSORIZADOS | TW2K | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| ESCORT | 94 - 99 | SW | NT | - | *LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | LVX1 | - | AC10 | - |
| EXPLORER | 05 - 10 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| EDGE | 09 - 12 | TODOS | NT | - | - | *LVX8 | LVX5 | - | - | - |
| F-250 | 10 - 11 | CABINE DUPLA / SIMPLES | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| FIESTA | 97 - 08 | HATCH / SEDAN | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| FIESTA ROCAM | 08 - 10 | HATCH / SEDAN | TW2K | - | *LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 | - | - | AC10 | - |
| FIESTA ROCAM | 11 - 12 | HATCH / SEDAN | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| FOCUS | 01 - 09 | VIDROS SENSORIZADOS | - | - | LVX5 | LVX5 | *LVX5 | - | - | - |
| FOCUS | 01 - 12 | VIDROS COMUNS | NT | - | *LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | - | - | - | AC10 | - |
| FOCUS | 10 - 11 | VIDROS SENSORIZADOS | NT | - | - | LVX5 | - | - | - | - |
| FOCUS | 12 | VIDROS SENSORIZADOS | NT | OBD FOCUS | - | - | *LVX5 | - | - | - |
| FUSION | 08 - 09 | TODOS | NT | - | - | *LVX8 | - | - | AC10 | - |
| KA | 97 - 07 | GL / IMAGE/ XR / TECNO | TW2K | - | *LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| NEW FIESTA | 11 - 12 | HATCH / SEDAN | *TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| NEW FUSION | 10 - 12 | TODOS | NT | - | - | *LVX8 | *LVX5 / LVX6 | - | - | - |
| NOVO KA | 08 - 10 | - | NT | - | LVX5 | - | - | - | - | - |
| RANGER | 05 - 10 | CABINE DUPLA / SIMPLES | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| RANGER | 02 - 10 | VIDROS SENSORIZADOS | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| NOVA RANGER | 12 - 13 | TODOS | - | LVX10AJ | - | *LVX8 | - | - | AC10 | - |
| NOVA ECOSPORT | 12 - 13 | VIDROS COMUNS | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | - | - |
| TAURUS | 94 - 99 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 / AC02 | - |
| TRANSIT | 10 - 12 | PASSAGEIRO / FURGÃO / CHASSIS | - | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|-------------|---------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| ACCORD | 90 - 98 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| CITY | 08 - 12 | DX / LX / EX / EXL | *TW2K | **LVX10A | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| CIVIC | 97 - 06 | LX / EX | - | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| CRV 2.0 16V | 07 - 12 | LX / EXL | - | **LVX10A | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | - | AC10 | AC10 |
| FIT | 06 - 08 | - | *TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| NEW CIVIC | 06 - 12 | LXS / LXL / LXL SE / EXS | - | **LVX10A | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| NEW FIT | 08 - 12 | DX / LX / LX / LEX / EXL | *TW2K | **LVX10A | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| NOVA CRV | 12 - 13 | TODOS | - | - | - | LVX5 | LVX5 | - | AC10 | - |
| NOVO CIVIC | 12 - 13 | TODOS | - | - | - | LVX5 | LVX5 | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

** Esta aplicação inibe o funcionamento original da porta do motorista. CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|------------------------|---------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| ACCENT | 01 - 02 | GLS | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| ATOS PRIME | 98 - 04 | TODOS | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| AZERA | 09 - 10 | - | NT | - | - | *LVX8 / **LVX10+ / ***LVX10++ | - | ****AC10 / AC02 | - | NT |
| AZERA | 11 | - | NT | - | - | *LVX8 / LVX10+ | - | ****AC10 / AC02 | - | AC10 |
| ELANTRA | 11 - 12 | GLS | NT | *LVX10+P | - | *LVX8 / LVX10+ | - | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| HR | 00 - 09 | - | NT | - | - | - | - | - | AC10 | - |
| HB20 | 12 | TODOS | TW2K | LVX10AN | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| I30 | 10 - 12 | HATCH / CW (AUTOMÁTICA) | TW2K | LVX10E | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| I30 | 10 - 12 | HATCH / CW | TW2K | LVX10E | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| I30 | 10 - 12 | TOP (AUTOMÁTICA) | - | *LVX5+AM | - | LVX5 / LVX6 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02B | - | AC10 |
| I30 | 10 - 12 | TOP | - | *LVX5+AM | - | LVX5 / LVX6 | - | AC10 / AC02B | - | AC10 |
| IX35 | 11 - 12 | MECÂNICA | *TW2K | LVX10D | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| IX35 (Anti-Esmag.) | 11 - 12 | AUTOMÁTICA | *TW2K | *LVX10+Q | - | *LVX8 / LVX10+ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02B | - | AC10 |
| NOVO AZERA | 12 | - | NT | - | - | LVX5 / LVX6 | - | - | AC10 | - |
| NOVO SONATA | 10 - 12 | TODOS | NT | *LVX10+P | - | *LVX8 / LVX10+ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02C | - | AC10 |
| SANTA FE | 08 - 12 | 2.7 | *TW2K | LVX10C | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| SANTA FE (Anti-Esmag.) | 11 - 12 | 3.5 V6 | - | *LVX10+F | - | *LVX8 / LVX10+ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| TUCSON | 07 - 12 | - | *TW2K | LVX10C | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02H | - | AC10 |
| TUCSON | 07 - 12 | V6 | *TW2K | LVX10C | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02H | - | AC10 |
| VELOSTER | 11 - 12 | TODOS | NT | *LVX10+P | - | *LVX8 / LVX10+ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| VELOSTER | 13 | TODOS | NT | *LVX10+AH | - | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| VERA CRUZ | 08 - 12 | TODOS | NT | - | - | *LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | AC10 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

- * Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.
- ** Somente com o vidro do motorista inteligente (SUBIDA E DESCIDA)
- *** Somente com os dois vidros dianteiros inteligentes (SUBIDA E DESCIDA)
- **** Instalar produto com data de fabricação a partir de 03/04/12

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEICULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|----------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| J3 | 10 - 12 | - | TW2K | LVX10O | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| J3 TURIN | 10 - 12 | - | TW2K | LVX10O | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| J5 | 12 | - | TW2K | LVX10R | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| J6 | 11 - 12 | - | TW2K | LVX10R | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEICULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------------|---------|------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| CADENZA | 11 - 12 | - | NT | - | - | LVX5 + LVX1 / LVX2 / LVX3 | LVX5 / LVX6 | - | - | - |
| BESTA | 97 - 10 | - | NT | - | - | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| BONGO | 97 - 10 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| CARENS | 11 - 12 | TODOS | NT | LVX10U | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | AC10 / AC02 | AC10 | - |
| CARNIVAL | 11 - 13 | EX | - | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | AC10 / AC02 | - | - |
| CARNIVAL | 11 - 13 | EXS | - | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | - |
| CERATO | 11 - 12 | TODOS | *TW2K | LVX10G | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| CERATO Koup | 10 - 12 | TODOS | *TW2K | LVX10+AD | - | *LVX8 / LVX10+ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02D | - | AC10 |
| MAGENTIS | 10 - 11 | - | NT | - | - | *LVX8 | - | - | AC10 | NT |
| MOHAVE | 11 - 12 | - | NT | - | - | *LVX8 | LVX5 / LVX6 | - | AC10 | - |
| NOVA SPORTAGE | 11 - 12 | TODOS | *TW2K | LVX10D | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| NOVA SPORTAGE | 12 - 13 | MECÂNICA | *TW2K | LVX10D | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| NOVA SPORTAGE | 12 - 13 | AUTOMÁTICA | *TW2K | LVX10+Q | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02B | - | AC10 |
| NOVO PICANTO | 11 - 12 | TODOS | *TW2K | *LVX10+T | - | *LVX8 / LVX10+ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02B | - | AC10 |
| OPTIMA | 12 | TODOS | NT | - | *LVX8 | *LVX8 / LVX10++ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02E | - | AC10 |
| PICANTO | 09 - 11 | TODOS | NT | LVX10V | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| SEPHIA | 92 - 98 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SPORTAGE | 08 - 10 | TODOS | *TW2K | LVX10C | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| SORENTO | 11 - 12 | AUTOMÁTICA | *TW2K | *LVX10+W | - | *LVX8 / LVX10++ | LVX5 / LVX6 | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| SORENTO | 11 - 12 | MANUAL | *TW2K | *LVX10+W | - | *LVX8 / LVX10++ | - | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| SOUL | 10 - 12 | TODOS | *TW2K | LVX10C | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

- * Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEICULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|--------------|---------|--------|-----------------|----------------|---|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| CLASSE A 160 | 98 - 01 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | - | - | - | - | - |
| CLASSE A 190 | 98 - 01 | - | NT | - | - | LVX5 / LVX6 | - | - | - | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÕES:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|------------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| MINICOOPER | 10 - 11 | - | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÕES:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|------------|---------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| AIRTREK | 09 - 10 | - | - | LVX10J | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| ASX | 11 - 12 | TODOS | - | LVX10AE | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 | - | AC10 | AC10 |
| ECLIPSE V6 | 08 | - | - | - | - | *LVX5 | - | - | AC10 | - |
| LANCER | 11 - 12 | EVOLUTION / GT | - | LVX10AE | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX8 | LVX5 | - | AC10 | AC10 |
| L200 | 08 - 12 | OUTDOOR / GL / SAVANA | - | LVX10J | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| L200 | 08 - 12 | TRITON - VIDROS SENSORIZADOS | - | - | - | LVX5 | - | **AC10 / AC02A | AC10 | - |
| L200 | 12 - 13 | TRITON - VIDROS COMUNS | - | LVX10K | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | **AC10 / AC02A | AC10 | AC10 |
| OUTLANDER | 08 - 10 | VIDROS SENSORIZADOS | - | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| OUTLANDER | 11 - 12 | VIDROS COMUNS | - | LVX10AE | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 | - | AC10 | AC10 |
| PAJERO | 10 - 12 | FULL 3D / TR4 | - | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| PAJERO | 10 - 12 | SPORT FLEX / HD | - | LVX10J | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | - | AC10 |
| PAJERO | 11 - 12 | DAKAR | - | LVX10K | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | AC10 / AC02A | AC10 | AC10 |
| PAJERO | 11 - 12 | FULL 5 PORTAS | - | LVX10K | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

** Instalar produto com data de fabricação a partir de 03/04/12.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------------|---------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| FRONTIER | 05 - 09 | - | - | LVX10S | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| XTERRA | 04 - 09 | SE | - | LVX10S | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| LIVINA | 11 - 12 | SL / GRAND / X-GEAR | - | *LVX10B | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| MARCH | 11 - 12 | - | - | *LVX10B | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| NOVA FRONTIER | 10 - 12 | - | - | *LVX10B | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| PATHFINDER | 92 - 04 | - | - | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | NT |
| SENTRA | 10 - 12 | - | - | *LVX10B | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | NT | - | AC10 | AC10 |
| TIIDA | 10 - 12 | HATCH / SEDAN | - | *LVX10B | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | *LVX5 / LVX6 | - | AC10 | AC10 |
| VERSA | 11 - 12 | SL | - | LVX10Z | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Neste veículo é necessário reprogramar função original vidro do motorista. Consultar Suporte Técnico.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 206 | 10 - 11 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| 207 | 10 - 11 | SW / PASSION / ESCAPE | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| 307 | 03 - 07 | - | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| 406 | 01 - 04 | - | NT | - | - | *LVX8 | - | - | AC10 | - |
| HOGGAR | 10 - 11 | ESCAPE | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| PARTNER | 11 - 12 | - | NT | - | - | **LVX8 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

** Somente com o vidro do motorista sensorizado.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------------|---------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| BERLINGO | 01 - 09 | - | - | - | *LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| CLIO | 01 - 12 | RN | TW2K | - | *LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX8 | - | - | - | AC10 | - |
| DUSTER | 11 - 12 | TODOS | - | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| KANGOO | 06 - 11 | - | NT | - | *LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX8 | - | - | - | AC10 | - |
| LAGUNA | 97 - 99 | - | NT | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| LOGAN | 06 - 12 | - | - | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| MASTER | 11 - 12 | TODOS | NT | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| MEGANE | 99 - 06 | ALIZÉ / RT / RXE | NT | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| RENAULT 19 | 95 - 98 | - | NT | - | *LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX8 | - | - | AC10 | - |
| RENAULT 21 | 95 - 98 | - | NT | - | *LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SANDERO | 08 - 09 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SANDERO | 10 - 12 | AUTHENT / EXPRESS / HI-FLEX / STEPWAY | - | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SCÉNIC | 98 - 09 | TODOS | NT | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SCÉNIC MEGANE | 98 - 03 | RT / RXE | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SYMBOL | 11 - 12 | TODOS | TW2K | - | LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| TWINGO | 95 - 02 | TODOS | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX4 / LVX7 / LVX8 | - | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Instalar produto com data de fabricação a partir de 03/04/12

OBSERVAÇÃO:

Para vidros com descanso positivo é obrigatório temporizar alimentação dos botões.

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|----------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| CORDOBA | 95 - 01 | GL / GLX | NT | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| IBIZA | 97 - 01 | TODOS | NT | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|---------|---------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTYON | 11 - 12 | SPORTS / SUV / KYRON | NT | LVX10AV | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 | AC10 / AC02 | AC10 | AC10 |
| KORANDO | 12 | - | NT | LVX10AU | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | NT | - | AC10 | NT |
| REXTON | 11 - 12 | - | NT | LVX10-AL | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | NT | AC10 / AC02 | AC10 | AC10 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|----------|---------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| FORESTER | 98 - 08 | TODOS | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| FORESTER | 98 - 12 | XS / XT / *S-EDITION | NT | *LVX10X | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | LVX5 | AC10 / AC02A | AC10 | AC10 |
| IMPREZA | 93 - 11 | GL / GL SW / GL SEDAN / *WRX STI | NT | LVX10X | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| TRIBECA | 08 - 11 | LIMITED | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* Verificar versão de chicote CHLVX10X, para instalação nesta versão de veículo.

OBSERVAÇÃO:

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|-------------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| BALENO | 97 - 99 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| GRAN VITARA | 11 - 12 | - | *TW2K | LVX10H | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| JIMNY | 11 - 12 | - | - | LVX10I | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SIDERICK | 92 - 95 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SWIFT | 92 - 98 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SX4 | 11 - 12 | - | *TW2K | LVX10H | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO:

* Para 4 vidros utilizar 02 TW2K

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|--------------|---------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| CAMRY | 08 - 09 | XLE | TW2K | *LVX10+M | - | *LVX8 / LVX10+ | - | AC10 / AC02 | - | AC10 |
| COROLLA | 02 - 09 | XLI / XEI / SEG | TW2K | LVX10N | ***LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| ETIOS | 12 | TODOS | TW2K | - | ***LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| HILUX | 04 - 07 | - | NT | LVX10AC | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| HILUX | 07 - 12 | SR / SRV | - | **LVX10L | ***LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | *AC10 / AC02A | AC10 | AC10 |
| NOVO COROLLA | 09 - 13 | XLI | TW2K | *LVX10+M | - | *LVX8 / LVX10+ | - | - | - | AC10 |
| NOVO COROLLA | 09 - 13 | XEI / SEG / ALTIS / XRS | - | *LVX5+AG | - | LVX5 / LVX6 | - | *AC10 / AC02A | - | - |
| NOVO COROLLA | 09 - 13 | GLI | - | *LVX5+AG | - | LVX5 / LVX6 | - | - | - | - |
| PRADO | 04 - 09 | - | NT | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | AC10 |
| RAV4 | 08 - 12 | TODOS | *TW2K | *LVX10+M | - | *LVX8 / LVX10+ | - | AC10 / AC02A | AC10 | AC10 |
| SW4 | 10 - 12 | SR / SRV | - | **LVX10L | *LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | *AC10 / AC02A | AC10 | AC10 |

Subjeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

** Esta aplicação inibe o funcionamento original da porta do motorista. CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

***Instalação somente nos vidros traseiros. CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012

| MODELOS | ANO | VERSÃO | LINHA TOTALSAFE | LINHA ORIGINAL | SISTEMA PARA 1 OU 2 VIDROS | SISTEMA PARA 2 OU 4 VIDROS | TETO SOLAR | RETROVISORES ELÉTRICOS | TRAVAMENTO DE PORTAS | DESBLOQUEIO DE VIDROS |
|------------------|---------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| AMAROK | 10 - 11 | - | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| BORA | 99 - 08 | - | NT | - | - | *LVX5 | - | - | AC10 | - |
| CROSSFOX | 06 - 11 | - | TW2KR / **TW2KRT | - | LVX5 / LVX7R | LVX5 / ***LVX7R / ****LVX7RT | - | - | AC10 | - |
| FOX | 05 - 12 | - | TW2KR / **TW2KRT | - | LVX5 / LVX7R | ***LVX7R / ****LVX7RT | - | - | AC10 | - |
| FOX | 10 - 12 | - | TW2KR / **TW2KRT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| GOL | 88 - 05 | QUADRADO / BOLA / G3 | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| GOL | 95 - 96 | GLI / TSI | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| GOL | 99 - 05 | G3 | TW2K | - | LVX5 / LVX7 | LVX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| GOL | 06 - 12 | G4 / G5 | TW2KR / **TW2KRT | - | LVX5 / LVX7R | LVX5 / ***LVX7R / ****LVX7RT | - | - | AC10 | - |
| GOLF | 98 - 10 | - | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| JETTA | 09 - 12 | - | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| LOGUS | 93 - 00 | GL / GLS / GLI / GLSI / WOLFSBURG | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| LOGUS | 93 - 00 | GLSI / WOLFSBURG | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| NEW BEETLE | 99 - 10 | TODOS | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| PARATI | 88 - 06 | QUADRADA / BOLA / G3 | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| PARATI | 95 - 04 | GLI / TSI | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| PARATI | 05 - 09 | TRACK & FIELD | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| PASSAT | 99 - 10 | TODOS | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| POINTER | 95 - 99 | GL / GLI / GTI | TW2K | - | *LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| POINTER | 95 - 99 | VIDROS SENSORIZADOS | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| POLO CLASSIC | 97 - 00 | TODOS | TW2K | - | *LVX2 / LVX3 | *LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| POLO CLASSIC | 00 - 02 | TODOS | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| POLO | 02 - 10 | TODOS | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| SANTANA | 86 - 91 | TODOS | TW2K | - | LVX2 / LVX3 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SANTANA | 92 - 06 | DESCIDA EXPRESSA MOTORISTA | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SANTANA | 01 - 06 | VIDROS SENSORIZADOS | NT | - | - | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| SAVEIRO | 88 - 05 | QUADRADA / BOLA / G3 | TW2K | - | LVX1 / LVX2 / LVX3 / LVX7 | LVX4 / LVX8 | - | - | AC10 | - |
| SAVEIRO | 99 - 05 | G3 | TW2K | - | LVX5 / LVX7 | LVX5 / LVX7 | - | - | AC10 | - |
| SAVEIRO | 06 - 12 | G4 / G5 | TW2KR / **TW2KRT | - | LVX5 / LVX7R | LVX5 / ***LVX7R / ****LVX7RT | - | - | AC10 | - |
| SPACEFOX | 06 - 12 | TODOS | TW2KR / **TW2KRT | - | LVX7R | ***LVX7R / ****LVX7RT | - | - | AC10 | - |
| TIGUAN | 10 - 11 | - | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| VARIANT (PASSAT) | 95 - 08 | - | NT | - | LVX5 | LVX5 | - | - | AC10 | - |
| VOYAGE | 08 - 12 | TODOS | TW2KR / **TW2KRT | - | LVX5 / LVX7R | LVX5 / ***LVX7R / ****LVX7RT | - | - | AC10 | - |

Subjeito a alterações sem aviso prévio.

* Consultar o suporte técnico. Instalação e configuração específica.

** Para aplicar nos vidros traseiros é necessário a instalação do TW2KRT, para realizar o comando de inibição dos vidros traseiros.

*** Instalação somente para as portas dianteiras.

**** Instalação somente para as portas traseiras, disponibiliza função de inibição dos vidros traseiros pelo comando do motorista.

OBSERVAÇÕES:

Na linha TW2K, é OBRIGATÓRIO realizar função de aprendizado dos vidros. Consulte o manual de instalação. Para 4 vidros são necessários 2 módulos TW2K.

NT: Aplicação não testada. Para instalação neste veículo, consulte o suporte técnico.

A PRESENTE TABELA ENCONTRA-SE EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO VEÍCULOS NÃO CITADOS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

© / 2011 TURY DO BRASIL - Todos os Direitos Reservados

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2012